


LIITE 10 Tieliikennelain merkkiryhmän I liikennemerkkien mitoitus

MUUT LIIKENTEENOHJAUKSEEN TARKOITETUT MERKIT


punainen = muutos/korjaus
sininen = uusi/täydennys

Liikennemerkki	Piirustusno.	PVM	Lisätiedot
Sulkupuomi	I1	1.6.2020	
Sulkuaita	I2.1	1.6.2020	
Sulkuaita	I2.2	1.6.2020	
Sulkuaita	I2.2_2	1.6.2020	
Sulkupylväs	I3.1	1.6.2020	
Sulkupylväs	I3.2	1.6.2020	
Sulkupylväs	I3.3	1.6.2020	
Sulkukartio	I4	1.6.2020	
Taustamerkki	I5	1.6.2020	
Taustamerkki	I5_2	1.6.2020	
Taustamerkki	I5_3	1.6.2020	
Taustamerkki	I5_4	1.6.2020	
Kaarteen suuntamerkki	I6	1.6.2020	
Kaarteen suuntamerkki	I6_2	1.6.2020	
Reunamerkki	I7.1	1.6.2020	
Reunamerkki	I7.2	1.6.2020	
Korkeusmerkki	I8	1.6.2020	
Korkeusmerkki	I8_2	1.6.2020	
Alikulun korkeusmitta	I9	1.6.2020	
Alikulun korkeusmitta	I9_2	15.6.2022	
Liikennemerkkipylvään tehostamismerkki	I10.1	1.6.2020	
Liikennemerkkipylvään tehostamismerkki	I10.2	1.6.2020	
Erkanemismerkki	I11	1.6.2020	
Reunapaalu	I12.1	1.6.2020	
Reunapaalu	I12.2	1.6.2020	
Siirtokehotus	I13	1.6.2021	
Siirtokehotus	I13_2	1.6.2021	Kaksikielinen
Siirtokehotus	I13_3	1.6.2021	
Siirtokehotus	I13_4	1.6.2021	Kaksikielinen
Paikannusmerkki	I14	1.6.2020	
Paikannusmerkki	I14_2	1.6.2023	
Automaattinen liikennevalvonta	I15	1.6.2020	
Automaattinen liikennevalvonta	I15_2	1.6.2020	
Tekninen valvonta	I16	1.6.2020	
Tekninen valvonta	I16_2	1.6.2020	

LIIKENNEMERKKI I14
I14_2 Paikannusmerkki



LIIKENNEMERKKI I14
I14_2 Paikannusmerkki



LIIKENNEMERKKI

Tekstillinen merkki, esimerkki 4,
tieliikennelain 75 §:n 2 mom. mukainen merkki

Mitat (mm):

Mitoitetaan tapauskohtaisesti

**Tasoristeyslaitos
ei toimi**



**Tasoristeyslaitos
ei toimi
Plankorsnings -
anläggning
ur funktion**



**Tasoristeyslaitos
ei toimi**

**Tasoristeyslaitos
ei toimi
Plankorsnings -
anläggning
ur funktion**



Värit: Pohja keltainen, reunanauha ja tekstit mustat.

Taulun leveys 40:llä jaollinen.
Taulun korkeus 10:llä jaollinen.